

Zebex Z-3101 (Laser, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

https://www.zebex.com/uploads/files/software/VCOM_Driver_Installation_v1.0.0.1.zip

Nejprve je nutné načíst kódy do čtečky a teprve poté instalovat ovladač.

Manuál:

https://www.zebex.com/uploads/files/Z-3101/Z-3101_ProgrammingGuide.pdf

Kódy je nutné vytisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Start Configuration
((..))
Zapne programování



Set Factory Default
((-))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB Virtual COM port
((KE87))
Zapne emulaci COM portu



CR Suffix
((DT13))
Nastaví CR Suffix



End Configuration
((..))
Uloží konfiguraci

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



IBM PC/AT/PS/2 Keyboard
((KE01))
Zapne emulaci klávesnice



Keyboard ALT Mode
((KL00))
Vypisuje čísla místo ěščřžý



End Configuration
((..))
Uloží konfiguraci